

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

V. КРЫШИ

1. СТРОПИЛА









СХЕМЫ СТРОПИЛ

СТРОПИЛА


ЛИСТ №1

СТРОПИЛА НАСЛОННЫЕ




ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ

№№ п.п.	СХЕМЫ	ПРОЛЕТ В ММ	ПОДЪЕМ h:ℓ	№№ ЛИСТОВ АЛЬБОМА	№№ п.п.	СХЕМЫ	ПРОЛЕТ В ММ	ПОДЪЕМ h:ℓ	№№ ЛИСТОВ АЛЬБОМА
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Односкатные деревянные 	до 4500	—	2,6 и 9	1	Деревянные 	до 8000	$\frac{1}{7} - \frac{1}{3}$	13 и 14
2		до 6500	—	2,6,9 и 11	2		до 10000	$\frac{1}{7} - \frac{1}{3}$	13 и 14
3		до 12000	—	2,6,9 и 10	3		до 12000	$\frac{1}{7} - \frac{1}{3}$	13 и 14
4		до 15000	—	2,6,9 и 11	4		до 12000	$\frac{1}{7} - \frac{1}{3}$	13 и 14
5	Двухскатные деревянные 	до 13000	$\frac{1}{7} - \frac{1}{3}$	3,6 и 10	5	Смешанные 	до 18000	$\frac{1}{8} - \frac{1}{4}$	15 и 16
6		до 10000	$\frac{1}{7} - \frac{1}{3}$	3,6,9,10 и 11	6		до 12000	$\frac{1}{7} - \frac{1}{4}$	15 и 16
7		до 15000	$\frac{1}{7} - \frac{1}{3}$	3,6,9,10 и 11	7		до 18000	$\frac{1}{7} - \frac{1}{4}$	15 и 17

КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

1	2	3	4	5
1		до 10000	$\frac{1}{5} - \frac{1}{3}$	лист 18
2		до 10000	$\frac{1}{5} - \frac{1}{3}$	лист 18
3		ℓ1 до 12000 ℓ2 до 8000	$\frac{1}{8} - \frac{1}{4}$ (ℓ1 + ℓ2 = ℓ)	лист 18

ОДНОСКАТНЫЕ






ПРИМЕЧАНИЕ
1 УКАЗН СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ПРИНИМАЕТСЯ З ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАТЕРИАЛА КРОВЛИ.


СТРОПИЛА ДЕРЕВЯННЫЕ НАСЛОННЫЕ


СТРОПИЛА

ЛИСТ №3

ДВУХСКАТНЫЕ








СБОРНО-РАЗВОДНЫЕ СТРОПИЛА ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

СТРОПИЛА

ЛИСТ № 8.


1

СХЕМА



2

ОБРЕШЕТКА ПРИБИВАЕМАЯ
КУЛОЖЕННЫМ ЩИТАМ



ДЕТАЛИ

3

КРЬЫЯКА
УПОРНАЯ
ДОСКА

МАУСРЛАТ

4

РАЗВОДНАЯ
СТРОПИЛЬНАЯ НОГА

5

НАКЛАДКА

СТОЙКА

ВИД ПО 1-1

ПРОГОН

ВИД ПО 2-2

ПРОГОН

РАЗВОДНОЙ
ПОДКОС

6

БОЛТЫ Ø 16

СТРОПИЛА В СВЕДЕННОМ
ВИДЕ



ЩИТ ОБРЕШЕТКИ

(ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРОВЛИ)


ПРОСВЕТ В ОБРЕШЕТКЕ
ДЛЯ УКЛАДКИ ДОСКИ
ПО МЕСТУ

ГВОЗДИ Ø 100



КРЬЫЯКА
ПРИБИВАЕТСЯ
ПОД
ПОДКЛАДКА









СОПРЯЖЕНИЯ






1 ОПИРАНИЕ ПОДКОСОВ В МЕСТАХ СТОЕК







3 ОПИРАНИЕ ПОДКОСОВ МЕЖДУ СТОЙКАМИ






ПЛАН 2-2





ПЛАН 3-3




ПЛАН 4-4




ПЛАН 5-5




1 РАЗРЕЗ 1-1




СЕЧЕНИЯ НАКОСНЫХ
НОГ
 $\frac{d}{4}$ НА РЕБРЕ




$\frac{b}{4}$ НА ЕНДОВЕ




2 РАЗРЕЗ
2-2




3 РАЗРЕЗ 3-3




4 РАЗРЕЗ 4-4




5 РАЗРЕЗ 5-5







6





7

















1

РАЗРЕЗ 1-1




2

РАЗРЕЗ 2-2




3

РАЗРЕЗ 3-3




4

РАЗРЕЗ 4-4




5

РАЗРЕЗ 5-5




6


РАЗРЕЗ 6-6




7



1



2



3

